

**Erledigt**

## **USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis**

**Beitrag von „harbeckster“ vom 26. Dezember 2016, 18:57**

Also dass die Platte mit der EFI Partition und die Systemplatte die gleiche sind, ist okay oder?  
Also in macOS reinbooten kann ich damit ja auch, aber USB 3.0 geht halt nicht.

Mein MB ist Rev 1.0.

Edit:

Also ich krieg mehr und mehr das Gefühl, dass einfach irgendwas mit meinem Mainboard nicht stimmt.

Ich habe eben Windows nochmal neu installiert auf ner separaten Platte, und alle anderen Platten während dessen abgestöpselt.

Und jetzt funktionieren unter Windows die USB Ports auch wieder nur, wenn ich XHCI auf disabled setze, und dann natürlich nur mit USB 2.0 Speed.

Habe spaßeshalber wieder das original BIOS geflasht, dann nochmal das original F5 BIOS, und danach nochmal wieder F6, immer jeweils vorher die Einstellungen auf Default gesetzt und es geht dennoch nicht.

Also ich weiß langsam nichtmehr was ich machen soll, könnte vielleicht wirklich ein Hardware Defekt vorliegen?

Oder ist durch das Flashen möglicherweise irgendwas beschädigt worden?