

HIS Radeon RX 460 Grafikprobleme

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 26. Dezember 2016, 12:38

Hallo Plonker,

habe ich probiert. Leider nach wie vor keine Ausgabe über den DVI Ausgang.

Die zweite Art über den Framebuffer=RadeonFramebuffer führt zu sofortigen Reboot wenn der Grafikmodus aktiviert wird.

Das ist auch ein Effekt den ich habe wenn ich die interne Karte im Bios deaktiviere. Immer bei aktivieren des Grafikmodus rebootet das System.

Vielleicht suche ich an der falschen stelle und es hat damit was zu tun.