

HIS Radeon RX 460 Grafikprobleme

Beitrag von „Plonker“ vom 27. Dezember 2016, 07:12

[@wl michael](#): Ja, bei mir wird tatsächlich ohne Inject RadeonFramebuffer geladen, mit Inject ATI - ACRE, mit Inject ATI und erzwungenem Framebuffer auch der RadeonFramebuffer.

Ev. per VBIOS im Clover ein BIOS von der Sapphire RX460 laden, das hat laut einem anderen Forum bei einer anderen, anscheinend unkompatiblen RX460 geholfen...