

Erledigt

Hackbook keine Helligkeitssteuerung & keine Akkuanzeige

Beitrag von „McRudolfo“ vom 27. Dezember 2016, 16:45

Hallo [@FaserF](#) ,

der Soundchip sollte ein VIA VT1802 sein. Läuft mit originaler AppleHDA und AppleALC mit LayoutID 3.