

Erledigt

Radeon HD 5450/6450 unter EC/Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 28. Dezember 2016, 00:05

Achtung, das ist begrifflich sehr widersprüchlich...

DisableAtInjection=%01 bedeutet dass der Disable aktiv ist, also kein Inject vorgenommen wird.

DisableAtInjection=%00 bedeutet dass der Disable nicht aktiv ist und somit der Inject vorgenommen wird...