

**Erledigt**


## macOS 10.12.1 System (Based on Hyundai) Low Budget für rund 100€

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 28. Dezember 2016, 14:08

Da der robuste Allwetter-Hyundai wieder den Weg zu mir gefunden hatte, habe ich ihm vor 2 Wochen eine Portion SL (10.6.8) und eine Portion Sierra (10.12.2) gegönnt. Bis auf die unterschiedlichen Bootloader (Haswell-CD & Clover), die derzeit noch extern genutzt werden müssen, lief alles wunderbar.

Heute wollte ich die gestern eingetroffene WLAN+BT-Karte einbauen und testen, musste aber feststellen, dass der Gute nicht durchstartete, sondern nach dem Standard-Boot in einer Reboot-Schleife hing.

Direkt nach den kurzen Aufflashen des Startbildschirms geht es wieder in den Reboot. Um überhaupt den Startbildschirm sehen zu können, habe ich im Bios die nicht angeschlossene Floppy-Suche aktiviert - insofern die F-Meldung (inkl. Staub) ignorieren.



Ins Bios komme ich via DEL, aber ins Bootmenü via ESC geht nichts.

Ich kann am Bootbild nichts Auffälliges entdecken. Einstellungen waren nicht verändert (Load Optimal ... plus Anpassungen).

Das Übliche wie Knopfzelle entfernen und etwas warten und Clear CMOS Jumper ca. 10 sec umsetzen habe ich schon gemacht: keine Besserung.

Wahrscheinlich eine Banalität, aber mir ist es ein absolutes Rätsel. Hat Jemand eine Idee?

Gruß  
LOM