

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „macmac512“ vom 28. Dezember 2016, 19:35

Bei mir hatte ich Probleme, sobald ich die "USBInjectAll.kext" geladen hatte. Allerdings hatte ich mit dieser Kext sowieso Probleme mit den Front USB 3.0 und nach deaktivieren lief sowohl Bluetooth als auch USB 3.0 am Frontpanel. 😊

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.