

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „dj sweety“ vom 29. Dezember 2016, 20:50

Mit meinem WLAN am Hackbook werd ich noch verrückt. Habe jetzt schon die 3. Karte hier:

- Die erste für 30€ neu von eBay führte ja unter Win10 zum Absturz und zeigte nur 2,4GHz Netze. War ohne FRU, also vermutete ich da das Problem und schickte sie zurück.
- Die 2. wurde nicht erkannt (die mit FRU für 57€ bei eBay), weder unter Windows noch unter Mac. Ich hatte die daher reklamiert.
- Nun hab ich die baugleiche 3. neue und wieder wird nur Bluetooth erkannt. Ist das die berüchtigte Biossperr?

Die originale Intelkarte läuft wunderbar, aber eben nur unter Windows.

Bin für Lösungsvorschläge dankbar.

