

**Erledigt**

## **Palit GTX 770 eingebaut. Läuft, aber mit Störungen (Sierra)**

**Beitrag von „schmudd“ vom 29. Dezember 2016, 23:03**

So, wieder zu Hause 😊

Hm ok, aber kann ich mir da irgendwie selbst behelfen? Mir fehlt etwas der technische Hintergrund um einschätzen zu können wo das Problem beim USB-Slot sein könnte? "Normale" Geräte werden ja erkannt. Kann es sein, dass mein Interface mehr Strom braucht? Oder irgendetwas anderes, was es von meinen anderen Geräten unterscheidet?

Ich hoffe, dass es vielleicht durch die Config irgendwie reparabel ist, aber das geht ja bestimmt schon etwas ins Detail. Jedenfalls funktioniert mein Interface mit der Config, die meine Grafikkarte stört 😞

LG