

Erledigt

Asus A55V installation 10.12.3

Beitrag von „McRudolfo“ vom 30. Dezember 2016, 23:19

Das ist ein Grafik-Problem, die HD2000 wird nun mal nicht unterstützt. Ich weiß da auch nicht weiter, wenn es denn überhaupt ein weiter gibt....

EDIT:

Falls der Prozessor gesockelt ist, könnte man den tauschen. Wenn man bei der gleichen TDP von 35W bleibt, kommen beispielsweise ein i3-3130M oder ein i5-3380M in Frage. Die haben eine HD4000 als iGPU, die von OS X unterstützt wird.

Möglich wären auch ein i3-2330M oder ein i5-2430M mit einer HD3000.