

USB3.0 Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3

Beitrag von „ronnie“ vom 25. Juli 2012, 01:46

Ich habe das gleiche Board (GA-Z68X-UD3H-B3 rev 1.3 (U1h)) und bei mir wollen die zwei USB 3.0 Ports nicht funktionieren. Ich habe den USB 3.0 kext via Multibeast installiert und im Bios müsste auch alles richtig eingestellt sein. In den Systeminformationen wird auch unter USB USB-Super-Speed Bus angezeigt, aber wenn ich z.B. ein USB-Stick dranhänge, dann blinkt er kurz auch und dann passiert gar nichts mehr. Die USB 2.0 Ports funktionieren hingegen problemlos. Kann es am U1h Bios liegen oder waran noch? Ist das letzte was mir zu einem perfekten Hackintosh fehlt.