

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „dj sweety“ vom 30. Dezember 2016, 09:08

Nein sie wird nie erkannt. Immer nur der Bluetooth-Teil der per USB-Connector angesprochen wird.

Ich gehe von einer inkompatiblen Reihe aus. Daher würde ich gerne was anderes probieren. Geht die Dell DW1820A bzw. BCM94352ZAE eigentlich auch? Hab ein gutes Angebot gefunden.

Dass die Karte bei m8b und seinem Spectre X360 funktioniert, kann man mit dem abweichenden Build, der abweichenden Modellnummer, abweichender Bios-Version ... erklären.

Hab mir jetzt mal die DW-1830 alias BCM943602BAED bestellt.

Gruß DjSweety