

Erledigt

Radeon HD 5450/6450 unter EC/Sierra

Beitrag von „Metalhead“ vom 30. Dezember 2016, 10:31

[@lib](#)

Ich denke es liegt daran das die ID NICHT im RadeonX3000.kext steht, somit wird auch kein framebuffer geladen.

Hab grade in meinen beiden mal rein gesehen, im AMD5000Controller.kext steht sie mit drin, im AMDRadeonX3000.kext aber nicht.

Musste die ID von meiner auch in beiden eintragen damit sie läuft und auch korrekt erkannt wird.

Kann die ID ja mal eintragen und dann hochladen, dauert aber nen moment. Dann installierst du den RadeonX3000.kext mit Kext Utility und startest einmal neu. Sollte dann eigentlich funzen.