

Erledigt

Probleme mit dem Audio Codec

Beitrag von „al6042“ vom 1. Januar 2017, 00:26

Das habe ich bei einem anderen User eines Asrock Boards eben so...

Welche ID hattest du denn eben getestet?

Für den ALC662 gehen 5, 7 oder 11.

Einfach den "Audio Inject" in deiner Config.plist entsprechend ändern und neu starten...