

Erledigt Suche Hilfe vor Ort !!!

Beitrag von „OverdoseKid“ vom 2. Januar 2017, 14:24

Zum Sound: Es wird das gleiche Problemchen sein wie bei mir mit dem 1150er
Ich zitiere hier mal eine Hilfestellung aus einem thread von mir, die mir geholfen hatte:
Kann das vielleicht daran liegen, dass du die Layout-ID 2 für dein Onboard-Audio im Einsatz hast?

Die ALC1150 funktioniert mW am vernünftigsten mit Layout-ID 1.

Prüfe doch bitte mal in deiner Clover config.plist unter "Devices", ob dort bei "Audio Inject" der Wert "2" gesetzt ist.

Wenn ja, ändere ihn mal auf "1", speichere die Datei, mache einen Neustart und prüfe die Situation.

Im Clover Cofigurator also die config.plist untersuchen und den Wert ändern.

Öffne also den Clover Configurator und mounte die EFI Partition.

Wenn Du nicht weisst wie das geht oder was das ist, dann lies dich mal ein bisschen durch das Wiki und suche im Forum nach Clover konfigurieren (oder so was in der Art...)

Es ist essenziell wichtig, dass Du dich damit auseinandersetzt, sonst zerhaust Du dir den Kram bei jeder möglichen oder unmöglichen Situation aufs Neue.

Ein bisschen Grundwissen sollte man schon haben, ansonsten ist es nicht ratsam, sich auf das Hackintosh Abenteuer einzulassen.

Und natürlich hast Du bereits den Clover drauf, wenn Du das mit Unibeast und Multibeast erstellt hast.

Du musst lediglich die (versteckte ...) EFI Partition öffnen und dort befindet sich das alles.

Hoffe, das hilft auch ein bisschen. Die einfachen Schritte sind es, die zum Ziel führen in erster Linie. Kompliziert kann man es später immer noch machen 😊

Gruß Overdose und willkommen im Forum



Edit: habe gesehen, dass es schon geht, bin also zu spät....