

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „derpuma“ vom 3. Januar 2017, 20:50

So hab das jetzt mal weiter getestet. Strom hat mein USB Boardanschluss auf alle Fälle. Hab den Anschluss vom Frontpanel genommen, dort gingen die USB Ports definitiv! Karte scheint trotzdem nicht zu funktionieren! Systembericht zeigt mir folgendes:

