

Erledigt

Hackintosh Zusammenstellung der Neu- und Bestandshardware

Beitrag von „~Friese~“ vom 5. Januar 2017, 11:37

Hallo zusammen,

so dann wollen wir mal loslegen, was habe ich vor bzw. was ist die Zielsetzung.

Die Nutzung des Hacki's wird sich im Bereich von Office Anwendungen, Surfen, Bildbearbeitung, Videobearbeitung (einwenig) und dem gelegentlichen Spiel bewegen. Der Hacki soll zudem Dualboot fähig sein, da Win10 noch weiter zum Einsatz kommen muss, Ich nutze da so einige Programme die es nicht für OS X gibt.

@der Hackfan, Fredde2209

Eure Idee ist nicht schlecht, so Ihr der Meinung seit das es mit meiner vorhandenen Hardware geht, Testen können wir das gern.

Die Modernisierung eilt nicht bzw. kann später noch erfolgen.

Diese Hardware wird zur Modernisierung in Erwägung gezogen.
Prozessor: i5 6600K oder i7 6700K (weiß noch nicht, Tendenz zum i5)
Mainboard: Gigabyte GA-Z170-HD3P
Speicher: 8 GB (2x4GB) Crucial Ballistrix Elite DDR4-3200 DIMM
ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express

Das sollte eigentlich passen, für Alternativvorschläge bin ich dankbar.

System Bestand:

Mainboard : ASRock Z68 Pro3

Prozessor : i5-2500K CPU @ 3.30GHz

Socket/Slot : FC LGA1155

Speichercontroller : ASRock Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 2x 4GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit

Speichermodul : Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334

Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 570
Samsung SSD 840 PRO Series (256GB, SATA600, SSD, SED)
OCZ-VERTEX2 3.5 (120GB, SATA300, SSD)
WDC WD6400AAKS-00A7B0 (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
FSP Fortron Raider S 550W 80 Plus Silver A-PFC ATX/EPS PSU Netzteil

Grafikkarte, Festplatten, Gehäuse, Netzteil und DVD-Brenner werden übernommen.
Die OCZ-VERTEX2 ist für OS X vorgesehen ggf. gibt es dafür auch eine Samsung SSD 840 PRO.
So die Intel HD Graphics 530 bzw. die Grafikkarte oder die NVIDIA GeForce GTX 570 zum Flaschenhals wird, gibt es eine Neue.
Ich schätze die aber als ausreichend ein.

Stand der Dinge:

Snow Leopard ist vorhanden.

Virtual Box V.5.0.20 + Gasterweiterung läuft

Snow Leopard Upgrade auf 10.6.8 ist erfolgt und alle verfügbaren Updates sind installiert.

Leider funktionier die Maus nicht mehr richtig (rauf/runter vertauscht),

das ist beim letzten Update-Schritt auf Mac OS X Update Combined passiert.

Install OS X El Capitan lungert auf dem Desktop rum, USB Boot-stick wird erkannt (wartet auf Erstellung) und eine kleine Festplatte ist auch noch eingerichtet.

Was kommt nun:

Erstellen des Boot-stick mit anschließender Installation vom Capitan, möge es gelingen.

Auf bald und Gruß

~Friese~