

Erledigt

BCM94352Z/BCM943602CS - schnellere Initialisierung möglich? - Aktuell läuft die Apple Watch beim entsperren in ein Timeout, da die WLAN/BT Karte noch nicht aktiv ist.

Beitrag von „barrrrt“ vom 5. Januar 2017, 13:00

Hallo zusammen,

bei meinen 2 Hackintoshs laufen die o.a. WLAN/BT Karten. Bei beiden habe ich das Problem, dass die Initialisierung z.B. nach dem Aufwecken aus dem Sleep zu lange zu dauern scheint, so dass die Apple Watch die Entsperrung nicht durchführt (läuft vorher auf einen Timeout und ich darf das Kennwort selbst eingeben).

Ist euch bekannt wie man die Karten schneller wieder initialisieren kann? Ggfs. die Reihenfolge der Initialisierung der Geräte im Mac ändern kann? Für Ratschläge bin ich dankbar.

Allgemeine Info: Sowohl beim Notebook als auch beim PC nutze ich Clover (falls das nach dem Wake überhaupt eine Rolle spielt).

