

Erledigt

BCM94352Z/BCM943602CS - schnellere Initialisierung möglich? - Aktuell läuft die Apple Watch beim entsperren in ein Timeout, da die WLAN/BT Karte noch nicht aktiv ist.

Beitrag von „megabyte0469“ vom 5. Januar 2017, 15:25

?? Also bei mir ist die Karte Sofort aktiv WLAN Zeichen ist sofort nach der Anmeldung vorhanden. Ich habe bevor ich dies Apple Watch funktion aktiviert habe das WLAN eingerichtet und dann erst die Funktion aktiviert.