

Cube i7 Book Tablet Skylake Core M3-6y30

Beitrag von „orbislacteus“ vom 5. Januar 2017, 21:54

Ich blicke schon noch durch. Beim Bioas dürfte eine Neuinstallation auch nicht viel helfen.

Muss halt nochmal einzeln durchprobieren. Es gibt noch 1000 Einstellungen im Bios - wehr weiß, ob eine davon die Lösung bringt ...

Was ist der Unterschied zwischen GPIO Interrupt und APIO Interrupt?

Außerdem kann man noch zwischen ELAN 3912, GDIX 1001 MSSL1680 und FTSC1000 umschalten

WAs ist mit diesem DSDT Patching?

Ist da noch was zu probieren?

da steht doch im Wiki, dass eventuell das falsche Gerät verwendet wird.

Laut Bios its I2C0 WOhl das Touchpad - obwohl das auf Disabled steht - standardmäßig ??

I2C1 dürfte der Touchscreen sein.

Woran erkenne ich jetzt, welchen Patch ich installieren muss?