

Erledigt

macOS 10.12.1 System (Based on Hyundai) Low Budget für rund 100€

Beitrag von „al6042“ vom 6. Januar 2017, 14:54

Sierra hat doch dieses olle 15-Port-Limit für USB.
Eventuell hilft ein entsprechender Clover KextsToPatch-Eintrag:

Comment change 15 port limit to 30 in XHCI kext

Name AppleUSBXHCIPCI

Find 83bd74ffffff10

Replace 83bd74ffffff1e