

# **HP It4112 Gobi / HUAWEI ME906E für Yosemite/El Capitan/Sierra**




**Beitrag von „barrrrt“ vom 7. Januar 2017, 04:35**

Update: Siehe unten.

Ich habe mir eine Kext für die ME9065S angepasst, leider bekomme ich anschließend keine Verbindung zum WWAN Netz hin.

Hier mal ein paar Bilder + der Huawei Treiber, welcher für 10.12 funktionieren soll.....

Und steht bei dir unter WWAN ein Gerät? Oder ist es da auch leer?



Ich habe folgendes in meinen Logs gefunden:

Standard 23:58:49.001406 +0100 CCLibrary Apple Base Script.ccl Version 3.3

Standard 23:58:49.004973 +0100 CCLibrary Initializing device: AT&FE0Q0V1

Standard 23:58:49.007438 +0100 CCEngine Initializing PDP context:  
AT+CGDCONT=1,"IP","telekom.t-mobile"

Standard 23:58:49.011721 +0100 CCEngine Dialing: ATD\*99\*\*\*1#

Standard 23:58:49.013019 +0100 CCEngine Waiting for connection

Standard 23:58:49.014113 +0100 CCEngine Modem error; the modem is not responding.

Standard 23:58:49.015050 +0100 CCEngine CCLExit: -6019 (Modem error, modem not responding.)

Standard 23:58:49.017530 +0100 pppd Connect script failed

#### **UPDATE:**

Ich hätte fast aufgegeben... aber... habe mir die Huawei Kext noch einmal angeschaut und mit dem Treiber von Huawei verglichen... habe 2 Einträge gegeneinander ausgetauscht und.. VOILA!!!! Internetverbindung kam zustande 😊 YEHAAA

Also: Die Legacy\_Huawei\_ME906NEW.kext funktioniert endlich 😊