

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „maestroking“ vom 7. Januar 2017, 14:49

Also die datei habe ich in die EFI kopiert neustart yep da ist sie die Anzeige aber es wird immer noch gezeigt das keine Batterie vorhanden ist. Weder Batterie stand noch lade Anzeige.

Was ich haben würde wäre das ich den touchpad so einstellen kann wie meinen Lenovo X220

Mist Sound funktioniert nicht wie muss ich das mit den einträgen machen
Könntest du mir kurz erklären wie ich machen muss.

Übrigens die Anzeige hatte angefangen zu flimmern und deshalb musste ich neu installieren
ging aber trotzdem nicht, bis ich die Grfaikkarte im Bios mit 128 MB eingestellt habe danach
war alles perfekt.

Jetzt nur noch sound und den Akku lade vorgang dann ist alles bestens.

Bitte um hilfe

Gesendet von iPhone mit Tapatalk