

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „nightskull“ vom 7. Januar 2017, 19:53

Hallo liebe Mitglieder,

ich weiss nicht was an meiner Installation daneben ging, aber leider Funktioniert mein Bluetooth mit der obigen Karte nicht.

Ich habe testhalber eine andere Festplatte eingebaut und Sierra mit Bootloader Clover am Laufen. Bei einer früheren Installation mit El Capitan ging Beides: Wlan und Bluetooth.

Den Clover Ordner hae ich mal hochgeladen.