

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. Januar 2017, 22:07

Hallo nightskull,
wenn ich es richtig sehe ist deine config.plist total überladen.

Ich würde dir daher empfehlen den Efi Ordner nochmal neu zu machen mit diesem Program.
Hier auch das DSDT Patch auswählen.
Danach wieder unter WIFI die Nummer 0x435314E4 eintragen. Das sollte dann für Sierra gehen.

Die Kexte müssen auch aktualisiert werden.

Gruß wl_michael