

Cube i7 Book Tablet Skylake Core M3-6y30

Beitrag von „orbislacteus“ vom 8. Januar 2017, 19:46

Ja, wie gesagt, bei dem Vorgängermodell geht es auch - und der dürfte abgesehen vom Prozi und dem was dazu gehört dieselbe Technik haben. Möglicherweise wird es von einem anderen Gerät blockiert - vermutlich dem Accelerometer, mit dem MacOS nichts anfangen kann.

Update:

So, ich habe jetzt nochmal eine neuinstallation probiert. Da es ja offensichtlich nicht an der MacOS Version lag, habe ich jetzt nochmal gelöscht und wollte Sierra direkt auf der neuen M.2 SSD installieren. Leider wird die im Frstplattendienstprogramm nicht erkannt. Wenn ich mit dem [Install Stick](#) hochfahre, zeigt er dort nur diesen an. die SSD gar nicht. Habe es schon mit dem NVMe Patch probiert. Hat aber nix geändert. Noch jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?