

**Erledigt**

## **HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 8. Januar 2017, 09:09**

Das Tool funktioniert auch unter Sierra. Nur die Kexte sind nicht mehr aktuell und müssen durch neue ersetzt werden.

Boote mal mit dem alten Efi Ordner. Im Boot Menü von Clover drückst du dann die F4 Taste. Dann wird dein BIOS in den Cloverordner geschrieben.

Wenn Sierra gestartet ist lösche die config.plist und lasse nochmals das Tool drüber laufen. Das Ergebnis lade dann hier hoch. Ich kann es dir dann überarbeiten.

Teste mal die EFI im Anhang.