

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Januar 2017, 11:42

[Zitat von Nio82](#)

[@LuckyOldMan](#)


Kannst es ja mal hiermit versuchen:


[AppleBluetoothBroadcom64.zip](#)

Das ist der entpackte BT Treiber aus dem \$WinPEDriver\$ Ordner des BootCamp Pakets. ...

Danke - das ist irgendwie doch ein etwas anderer Treiber, denn er ergibt im Gegensatz zum Ergebnis des anderen Treibers jetzt genau die Einträge, die Du auch hast (keine Ahnung, ob Du den Warnhinweis auch hattest).

Leider ergab sich dennoch kein positives Ende - anbei ein paar Bilder des Inst-Verlaufs:





Um sicher zu gehen, dass BT nicht plötzlich ausgefallen ist, bin ich mal flugs zu Sierra rüber und wie auf dem Bild BT-06 zu sehen ist, zeigt sich das Medion-KB ganz prächtig und funktioniert prima.

Das ist richtig blöde, denn ich möchte ja auf beiden OS die selbe Peripherie nutzen können.


Welche Win10-Version benutzt Ihr denn - **1507** oder **1611**?

Es gab da ja einige Veränderungen beim Wechsel auf 1611 - etliche Programme funktionierten plötzlich nicht mehr. Ob es sich auch auf HW auswirkte, weiß ich nicht (bei mir nicht).

Gruß
LOM

Nachtrag:

Um ganz sicher zu gehen, habe ich noch einen Versuch mit dem S2 gemacht (Bilder aus der Hand gemacht - Zahlen stimmen überein! 😊) :



Son Schiet! 😞