

**Erledigt**

## **HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2**

**Beitrag von „nightskull“ vom 8. Januar 2017, 12:04**

Danke für deine Unterstützung, aber nun habe ich das system neu aufgesetzt, mit dem HP Tool den EFI erneuert und die die Kexte mit dem Wizard Tool eingestellt.

Ergebnis: die Kiste bleibt beim Booten von der MacOSX hängen.

....ich weis nicht mehr weiter. Auch mein Bootstick startet nicht mehr.

Ich hatte diese Vorgehensweise:

Bootstick mit Festplattendienstprogramm ,Formatiert GUID usw. erstellt.

mittels der Konsole:

```
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/ --nointeraction
```

den Stick geschrieben.

dann Cover mit Clover\_v2.3k\_r3974.pkg gestartet und EFI geschrieben. Oder sollte ich da schon das HPI Clover Tool benutzen?