

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen


Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Januar 2017, 12:31

@ Macmac512:

So schaut ja die BT-Ausgangssituation vor der Treiber-Installation aus (*Andere Geräte*).

Lt. der Nachricht rechts wurde ja der Treiber nicht installiert, weshalb der Eintrag des BT oben verblieben sein sollte. Meine Win OS-Erfahrung sagt mir, dass dann ein Gerät nicht richtig funktionieren kann. Wieso Dein BT dennoch funktioniert, ist mir ein Rätsel. Was hast Du getestet?

Nachtrag:



Sagst Du noch, welches Win10 Du verwendest - 1511 oder 1607?