

Erledigt

Bluetooth funktioniert plötzlich nicht mehr (Intel Wireless Bluetooth)

Beitrag von „HacTi43“ vom 8. Januar 2017, 18:32

Hallo,

Ich hatte ein Problem mit meinem HackBook und habe ihn neu aufgesetzt. Er hatte auch nach der Installation Bluetooth. Edit: nein hatte er nicht. Es fehlte eine Kext.) Jetzt leider nicht mehr. Ich weis auch nicht was ich zuletzt (de)installiert habe, sodass Bluetooth nicht mehr erkannt wird. In Windows wird der Intel Wireless Bluetooth erkannt --> Kein Hardwareproblem. EFI Ordner ist im Anhang.

Problem gelöst durch diese Kext: <https://github.com/ammulder/AppleIntelWiFiMVM>

Bessere Möglichkeit: [Internes Intel Bluetooth aktiviert mit BrcmPatchRAM3: wie ausschalten?](#)
(Noch in der Beta Phase, Stand 24.01.2020)