

**Erledigt**

## **AR8151 v2.0 / Via2021: Ton und Ethernet unter Sierra**

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 8. Januar 2017, 20:24**

Das Extrahieren mit dem OZMTool geht mit

Code

1. OZMTool --dsdtextextract -i patch/to/input/Bios -o path/to/output/dir

Aber jetzt kann ich das eben selber machen...

Hier eben die DSDT.aml. Layout-ID 9 ist drin. Einfach mit dem Kext-Utility die gepatchte AppleHDA für 10.12 installieren und neu starten.

PS: Bin jetzt davon ausgegangen, dass du die Bios Version F16b benutzt. Daher habe ich auf jeden Fall die DSDT gezogen

\* guck in Oz Datenbank \*... nein, F15. Da die DSDT.aml durchaus unterschiedlich sein kann, ist hier die DSDT.aml aus dem F15 Bios gepatcht mit Via VT2020/21 Layout ID 9 Unterstützung.