

Cube i7 Book Tablet Skylake Core M3-6y30

Beitrag von „orbislacteus“ vom 9. Januar 2017, 22:36

Danke, die habe ich nicht drin und da alles auf SATA hindeutet probiere ich das gleich -
Meldung in 10 Minuten 😊

Hat länger gedauert, aber die SATA 100 unsupported hat es gebracht! Danke BKM!
Ich installiere jetzt nochmal neu und dann geht es wieder zum Touchscreen zurück.

Morgen geht es weiter mit den eigentlichen Problemen:

- DSDTs korrekt disassemblieren
 - OSYS patch
 - Apple LPCI wird nicht geladen
 - HECI IMEI
 - AppleIntelLpssl2C irgendwie entfernen
 - Accelerometer deaktivieren, da es auf demselben Bus ist wie das Touchpad
- Haben mir jedenfalls die Typen von Voodooi2C gesagt.

Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was ich da machen muss. Werde mich morgen schrittweise ranmachen.

Das funktioniert zur Zeit:

- Grundlegendes System.
- Tastatur
- Bluetooth
- USB 2.0, 3.0 wohl auch
- WLAN über USB Stick
- Intel HD 515

Das funktioniert nicht:

- HDMI über USB 3.1
- SD Cardreader
- Touchscreen

- Touchpad
- Stifteingabe
- Batterieanzeige
- Passenderes SMBIOS (derzeit läuft nur iMac 17,1)
- Standby und aufwachen aus Ruhemodus
- App Store
- Sondertasten auf der Tastatur (die Art der Tastatur wird nicht erkannt)
- Displayhelligkeit