

Erledigt

AR8151 v2.0 / Via2021: Ton und Ethernet unter Sierra

Beitrag von „DerAmino“ vom 9. Januar 2017, 15:28

Na klar.

Das einzige was aus meiner Sicht sein könnte, ist, dass die DSDT eventuell defekt ist oder Ozschlicht auf die EFI-Partition der Windows Platte zugreift.

Werde nochmals die gepachte AppleHDA drüberbügel, eventuell bringt es was.