

HP ProBook 440 G3

Beitrag von „al6042“ vom 9. Januar 2017, 22:24

Hm....

Interessant...

Der Clover DSDT Fix "FixHDA" ist aktiviert, aber unter "Devices" ist der "Audio Inject" leer.

Zusätzlich gibt es aber in der "SSDT-4x0-G3-Skylake.aml" die "Method (_DSM)" zusätzlich zur injection...

Code

```
1. Method (_SB.PCI0.HDEF._DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
2. {
3. If (LNot (Arg2))
4. {
5. Return (Buffer (One)
6. {
7. 0x03
8. })
9. }
10.
11.
12. Return (Package (0x06)
13. {
14. "layout-id",
15. Buffer (0x04)
16. {
17. 0x07, 0x00, 0x00, 0x00
18. },
19.
20.
21. "hda-gfx",
22. Buffer (0x0A)
23. {
24. "onboard-1"
25. },
26.
27.
28. "PinConfigurations",
29. Buffer (Zero) {}
30. })
```

31. }

Alles anzeigen

Das sieht schwer nach einer Mischung aus Standard-Clover-Fixes und dem Rehabmans "probook.git" aus.