

Speedstep testen

Beitrag von „alex-mac“ vom 29. Juli 2011, 19:43

Hab eben feststellen müssen das die hohe Temperatur daher kommt das sich der Intel Stock Kühler gelöst hat und nur noch halb auf dem Prozessor lag.... Jetzt ist alles wieder gut!



... Asche auf mein Haupt!

