

Erledigt

GA-H97N Wifi Probleme bei der Installation

Beitrag von „headless“ vom 10. Januar 2017, 19:52

Danke für die Dateien.

Ich habe Sie jetzt kopiert das Kext Utility sagt mir jetzt für jede der Dateien

Code

1. Die Systemerweiterung „/System/Library/Extensions/BrcmFirmwareRepo.kext“ wurde nicht korrekt installiert und kann nicht verwendet werden. Installiere sie erneut oder frage den Hersteller nach einer aktuelleren Version.

jetzt habe ich das nochmal mit dem dcpi Manager installiert und neugestartet bluetooth wird mir angezeigt findet aber keine Verbindung und wlan wird garnicht angezeigt und was muss ich in der Config.plist noch ändern?