

**Erledigt**

## GA-H97N Wifi Probleme bei der Installation

**Beitrag von „al6042“ vom 10. Januar 2017, 22:41**

Nach dem Hinzufügen von Kexten in die Ordner /Library/Extensions und /System/Library/Extensions müssen deren Rechte repariert und der Kext Cache neu erstellt werden.

Dafür einfach das Tool [Kext Utility](#) ausführen.

BTW:

Für BT brauchst du nur die Kexte BrcmFirmwareRepo und BrcmPatchRAM2. Die solltest du zur besseren Übersicht eher in den Ordner /Library/Extensions bewegen.

Für dein WLAN Karte habe ich hier einen DSDT-Patch, den ich aber erst an der richtigen Stelle einfügen kann, wenn du mir eine IOREG-Datei deines Systems schickst.

Die erhältst du per [IORegistryExplorer](#), indem du das Programm einmal ausführst, die angezeigten Daten per "File" > "Save As" als .IOREG-Datei speicherst, dann als ZIP zusammen packst und hier als Anhang postest.