

Erledigt

AR8151 v2.0 / Via2021: Ton und Ethernet unter Sierra

Beitrag von „Fredde2209“ vom 11. Januar 2017, 07:16

Aber er hat ja die AppleHDA extra für den Via VT2021 getauscht. Also absichtlich eine andere installiert. Dort ist ja der patch drin, sodass mit dem inject der layout ID 9 in der DSDT ton funktionieren sollte.