

Erledigt

Hilfe für Dualboot Windows 10 und Sierra mit Clover

Beitrag von „Ronne32a“ vom 11. Januar 2017, 17:42

Hallo,

ich konnte gestern nicht mehr antworten.

Ja mein System ist ja noch im Aufbau. Ich werde also an den Eistellungen noch arbeiten müssen.

[Zitat von rubenszy](#)

So ihr zwei Spezialisten, das grauen kann man ja nicht mehr lesen.

Hast du Win 10 im UEFI modus installiert oder im Legacy?

Ach so deine Config ist für was für ein System infos zu diesem wäre mal gut.

Schätze mal Skylake mit iMac14,2 SMBios gefeuert man kein Skylake.

Ja ich habe als Voreinstellung iMac 14,2 gelassen, da ich auch im Moment eine GTX 950 verbaut habe. Der Prozessor ist ein I7-6700 und das Board ein Gigabyte GA-Z170M-D3H.

Windows ist aber wirklich im UEFI-Modus installiert. sogar von der Microsoft Seite die Beschreibung zum Umstellen auf UEFI-Modus nachvollzogen um Windows 10 installieren zu können.

Trotzdem bekomme ich die oben geschilderten Ergebnisse.

Trotzdem noch einmal Danke für die Hinweise.

Aber was kann ich denn noch sonst machen?