

Erledigt

Sleep Probleme 10.12 GA Z97X UD5H

Beitrag von „megabyte0469“ vom 11. Januar 2017, 18:47

Also, die Sound Injection ist ja in der DSDT wie gesagt noch nicht drin da du ja den Voodoo Treiber aktiv hast. Deshalb habe ich das erst einmal weggelassen und ja natürlich. Der Voodoo Treiber hat eine Bassverstärkung drin und die macht sich hörbar.

Wenn die DSDT Datei funktioniert, dann ist ja alles ok.