

Erledigt

Die peinlichsten Hackintoshauftritte ;)

Beitrag von „jboeren“ vom 14. Januar 2017, 09:44

Hier gab es so einige "highlights":

- explodiertes powersupply: man soll niemals den schraubenzieher im laufenden rechner benutzen...
- selbstgebasteltes Y-molex-festplattenstromkabel: 5 und 12 volt wechsel...
- kaputtes mainboard: kurzschluss über diese metalle abstandsverlängerungs dingsda zwischen mainboard und case
- biosmodding ... und das system bootet nicht mehr