

Erledigt

## DVD Laufwerk Schublade

**Beitrag von „al6042“ vom 14. Januar 2017, 17:37**

Deswegen gehe ich davon aus, dass es an der zentralen Stelle SATA-Port oder Laufwerk selbst liegt.

Während andere OS beim Initialisieren der Schnittstelle diesen Effekt nicht herbeiführen, kann es an der Sequenz von OSX/macOS liegen.

Da dieses Phänomen in deiner Ausprägung aber dann doch eher selten ist, kann es mE nur am Gerät selbst liegen.

Die SATA Kabel selbst sollten keine großen Unterschied ausmachen (siehe <https://www.pugetsystems.com/l...ls-there-a-difference-97/>), aber man weiss ja nie... 😊