

Erledigt

Bluetooth geht nach erwachen nicht mehr

Beitrag von „nightskull“ vom 15. Januar 2017, 20:27

Hallo Mitglieder,

ich habe meinen HP Probook 6470b soweit mit Sierra 10.12.2 am laufen.

Mir ist nun aber aufgefallen, das mach einer gewissen Zeit, der Laptop nicht mehr auf die MagicMaus (Bluetooth) reagiert.

Ich kann ihn nur mit dem Einschalttaster starten und mich einloggen. Dabei bleibt die Bluetooth Verbindung ausgeschaltet.

Erst nach einem Neustart (Hardreset) läuft wieder alles. D. H. ich muss ihn komplett ausschalten.

Hat einer eventuell ein kleiner Tipp?