

Erledigt **Frage**

Beitrag von „Fredde2209“ vom 16. Januar 2017, 22:07

Der g3258 ist aber mit 1150 Sockel. Also der sollte nicht auf dem 55er mainboard sitzen... 😄