

Erledigt

Fast fertig! RAM Taktrate falsch

Beitrag von „atcon“ vom 16. Januar 2017, 22:45

Also im BIOS habe ich Xmp ausgewählt. Daran kann es leider nicht liegen. Ich hatte gestern beim ersten Installationsversuch das richtige Ergebnis und es wurden 3000 MHz angezeigt, allerdings funktionierte die Grafikkarte gar nicht. Dann habe ich alles neu aufgesetzt und die Grafikkarte mit Tipp 6 auf Tonys86 Seite (konnte irgendwie keinen Link Posten) zum Laufen gebracht. Vielleicht könnte es daran liegen?