

Cube i7 Book Tablet Skylake Core M3-6y30

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 18. Januar 2017, 15:42

Die ACPIBatteryManager kannst du einfach mit Clover injecten, dann muss nach der macOS Installation nicht so viel nachgearbeitet werden.

MB9,1 wäre tatsächlich passender, da in beiden Geräten ja der Core M3 6Y30 werkelt statt der Core i5/i7 Chips in den neuen MBPs.