Erledigt Bluetooth funktioniert plötzlich nicht mehr (Intel Wireless Bluetooth)

Beitrag von "HacTi43" vom 18. Januar 2017, 19:45

Zitat von al6042

Unter Umständen gab es mit den Kext diesen schon mal erwähnten "Anstupser", so dass die BT-Kiste damit wieder zum Fliegen kam.

Poste doch mal einen Screenshot vom Systembericht -> Bluetooth, damit wir sehen, welcher BT-Chip eigentlich verbaut ist.

Ich werde es schnellstmöglich Posten, wahrscheinlich aber erst am Wochenende. Ich werde

Handoff wird unterstützt: Nein	
nstant Hotspot unterstützt: Nein	
Hersteller: Intel	
Transport: USB	
Firmware-Version: 6.4096 (6.4096)	i)
Bluetooth-Signal: Ein	
Sichtbar: Aus	
Verfügbar: Ja	
Zeigegerät automatisch suchen: Ein	
Entferntes Beenden des Ruhezustands: Ein	
Hersteller-ID: 0x8087	
Produkt-ID: 0x0A2A	
HCI-Version: 4.0 (0x6) UCI Pavision: 0x1000	
ACI-REVISION.	
LMP-Version.	
LMP-Unterversion.	
Gerätetyp (Obergruppe): Computer Gerätetyp (komplett): Mac Desktop	
Composite-Klasse des Geräts: 0x380104	
Geräteklasse (Obergruppe):	
Corëteklasse (Untergruppe):	
Dienstklasse:	
Tactatur automatiscu suchen.	
Geräte (verbunden, konfiguriert, etc.):	
Eli.Smith Magic Mouse: Adresse: 84-38-35-2D-EA-08	
Major Type: Peripheral	
Minor Type: Mouse Apple Magic Mouse	
Verbindung eingerichtet: Ja Konfiguriert: Ja	
Verhunden: Nein	
lardware > Bluetooth	