

Erledigt

Bluetooth funktioniert plötzlich nicht mehr (Intel Wireless Bluetooth)

Beitrag von „HacTi43“ vom 18. Januar 2017, 19:45

[Zitat von al6042](#)

Unter Umständen gab es mit den Kext diesen schon mal erwähnten "Anstupser", so dass die BT-Kiste damit wieder zum Fliegen kam.

Poste doch mal einen Screenshot vom Systembericht -> Bluetooth, damit wir sehen, welcher BT-Chip eigentlich verbaut ist.

Ich werde es schnellstmöglich Posten, wahrscheinlich aber erst am Wochenende. Ich werde

auch die lusb & co Ausgaben Posten. So: Hier die Ausgabe:

Handoff wird unterstützt:	Nein
Instant Hotspot unterstützt:	Nein
Hersteller:	Intel
Transport:	USB
Firmware-Version:	6.4096 (6.4096)
Bluetooth-Signal:	Ein
Sichtbar:	Aus
Verfügbar:	Ja
Zeigegerät automatisch suchen:	Ein
Entferntes Beenden des Ruhezustands:	Ein
Hersteller-ID:	0x8087
Produkt-ID:	0x0A2A
HCI-Version:	4.0 (0x6)
HCI-Revision:	0x1000
LMP-Version:	4.0 (0x6)
LMP-Unterversion:	0x1000
Gerätetyp (Obergruppe):	Computer
Gerätetyp (komplett):	Mac Desktop
Composite-Klasse des Geräts:	0x380104
Geräteklasse (Obergruppe):	0x01
Geräteklasse (Untergruppe):	0x01
Dienstklasse:	0x1C0
Tastatur automatisch suchen:	Ein
Geräte (verbunden, konfiguriert, etc.):	
Eli.Smith Magic Mouse:	
Adresse:	84-38-35-2D-EA-08
Major Type:	Peripheral
Minor Type:	Mouse
Dienste:	Apple Magic Mouse
Verbindung eingerichtet:	Ja
Konfiguriert:	Ja
Verbunden:	Nein
Hardware > Bluetooth	

