

Erledigt

10.11.6 Update keine Nvidia Web Driver

Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2017, 21:53

[@StevePeter](#)

Da muss ich [@rubenszy](#) leider Recht geben...

In deinem Falle musst du anstatt die Leertaste, zum Erreichen des dargestellten Menüs, in die 2. Reihe der Symbole gehen und dort "Options" auswählen.

Dort findest du dann den Unterpunkt "Boot Args", in der du die Zeile "-v nvda_drv=1 kext-dev-mode=1 rootless=0" aus deinem Bild finden solltest.

Ändere in der Zeile den "nvda_Drv=1" zu "nv_disable=1" und starte damit.

Diese Änderung gilt nur für diesen einen Vorgang, sodass du dann, nach erfolgtem Start in OSX, die Aktualisierung durchführen kannst und danach theoretisch einfach nur neu starten musst, damit es wieder läuft.